



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cilik Riwut II Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telp. (0532) 27772-2067330, Fax (0532) 27773 Pos-el: bpbd_kobar@yahoo.co.id




LAPORAN HARIAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Selamat Sore, Izin melaporkan kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta giat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Selasa **16 September** 2025 sebagai berikut :


1. PRAKIRAAN CUACA



2. INFORMASI PRAKIRAAN PASANG SURUT HARIAN




3. PRAKIRAAN CUACA MARITIM



4. TITIK API (HOTSPOT)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	ARUT SELATAN	Mendawai, Kenambui, Rangda, Sulung, Runtu, Pasir Panjang, Baru		4	1		2		2	1					10
2	ARUT UTARA	Sambi, Gandis, Panahan, Kerabu, Penyomban, Pandau, Kel. Pangkut, Sungai Dau	2		1		2	9	14	5					33
3	KOTAWARINGIN LAMA	Rungun, Tempayung, Riam Durian, Kotawaringin Hulu, Kotawaringin Hilir					1	1	5	1					8
4	KUMAI	Kumai Hulu, Teluk Pulai, Keraya, Teluk Bogam, Sebuai Timur					3		14						17
5	PANGKALAN BANTENG	-													0
6	PANGKALAN LADA	-													0
TOTAL KEMUNCULAN :			2	4	2	0	8	10	35	7	0	0	0	0	68

Sumber : <https://sipongi.menlhk.go.id/>



5. PERINGATAN DINI CUACA

No	Waktu Peringatan Dini	Wilayah Peringatan Dini Awal	Wilayah Peringatan Dini Perluasan
1	16/09/2025 0:00:00		
2	16/09/2025 0:00:00		

Sumber : Prakiraan Cuaca Stamet Iskandar Kotawaringin Barat

6. GIAT HARIAN PERSONIL

- Melaksanakan piket harian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Kotawaringin Barat
- Pemantauan informasi kondisi cuaca/Peringatan Dini BMKG dan titik api/Hotspot melalui SiPongi dan BRIN
- Menghimpun informasi kejadian dari masyarakat via Aplikasi Whatsapp, Instagram, maupun telepon
- Pemeriksaan berkala sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana
- Pembuatan laporan dan dokumentasi

7. LAPORAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2025

Waktu : 07.00 - 12.00 WIB

Jenis Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana

Lokasi : Aula Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama

Jumlah Personil : Pimpinan dan staff

Sarpras : 1 unit mobil minilog

Hasil : Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan lancar

Kendala : Nihil

Dokumentasi



8. LAPORAN PENANGANAN BENCANA

No	Keterangan Kejadian	Dokumentasi
----	---------------------	-------------

1 Laporan Kegiatan Penanganan lanjutan tanah longsor di RT 06 Desa sungai kapitan Kecamatan Kumai Kejadian Hari/Tanggal kejadian : Rabu 10 September 2025 Pukul : 06.00 wib Laporan masuk Ke pos komando TRC BPBD Hari : Rabu Tanggal 10 September 2025 Pukul : 07.00 wib Lokasi kejadian : 1 RT 06 Desa sungai kapitan 2,7540S 111,7095E Penanganan lanjutan Hari : Selasa Tanggal : 16 September 2025 Uraian Kegiatan : - Melaksanakan perintah Kabid 3 untuk memantau proses penanganan di lokasi longsor - porsonil berangkat ke lokasi dan koordinasi dengan pihak PUPR dan mendata proses penanganan ~Cuaca Berawan Yang terdampak 1 Unit rumah Bu Fatimah 1 KK 4 JIWA Dinding dapur retak Sumur tertimbun. Longsor Penyebab ~ Curah hujan yang cukup tinggi pada hari kejadian Porsonil yang melaksanakan penanganan/pemantauan Sayid Abdul Badawi Pihak terkait yang melaksanakan penanganan di lokasi : - Dinas PUPR	    
--	---

	~ Perangkat desa Peralatan yang digunakan : - 1 Unit Tril TRC - 1 Unit mesin jahit giobaq PUPR - ekzagator dari PUPR Hasil Sementara Penanganan ~ Akses jalan lingkungan ± 30 meter sudah terbuka dan bisa di lalui ~ Pemasangan tiang cerucuk penahan giobec dari bulin dan pengisian / pemasangan giobec masih proses ± 20 meter Pengerjaan dari pihak dinas PUPR ~ Perihal kondisi rumah korban masih seperti awal kejadian Baru mendapatkan Atap galvalum 60 buah panjang 4 meter dan talang 4 panjang 4 meter dari pihak dinas PERKIM Perihal biaya pemasangan belum terkonfirmasi Informasi Informasi dari pihak korban ibu Fatimah ingin memasang sendiri atap nya terkendala dana untuk membayar tukang ~ Pasir untuk pengisian giobec tersedia dari pihak desa sungai kapitan Kendala : ~ Kurang nya alat mesin jahit giobec ~ Kurang nya porsonil untuk membantu penanganan menjahit giobec	
--	--	--

Demikian disampaikan laporan harian kegiatan ini untuk dipergunakan lebih lanjut. Mohon untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19730815 199903 1 012