



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cilik Riwut II Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telp. (0532) 27772-2067330, Fax (0532) 27773 Pos-el: bpbd_kobar@yahoo.co.id




LAPORAN HARIAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Selamat Sore, Izin melaporkan kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta giat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Rabu **10 September 2025** sebagai berikut :


1. PRAKIRAAN CUACA



2. INFORMASI PRAKIRAAN PASANG SURUT HARIAN




3. PRAKIRAAN CUACA MARITIM



4. TITIK API (HOTSPOT)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	ARUT SELATAN	Mendawai, Kenambui, Rangda, Sulung, Runtu, Pasir Panjang, Baru		4	1		2		2	1					10
2	ARUT UTARA	Sambi, Gandis, Panahan, Kerabu, Penyomban, Pandau, Kel. Pangkut, Sungai Dau	2		1		2	9	14	5					33
3	KOTAWARINGIN LAMA	Rungun, Tempayung, Riam Durian, Kotawaringin Hulu, Kotawaringin Hilir					1	1	5	1					8
4	KUMAI	Kumai Hulu, Teluk Pulau, Keraya, Teluk Bogam, Sebuai Timur					3		14						17
5	PANGKALAN BANTENG	-													0
6	PANGKALAN LADA	-													0
TOTAL KEMUNCULAN :			2	4	2	0	8	10	35	7	0	0	0	0	68

Sumber : <https://sipongi.menlhk.go.id/>



5. PERINGATAN DINI CUACA

No	Waktu Peringatan Dini	Wilayah Peringatan Dini Awal	Wilayah Peringatan Dini Perluasan
1	10/09/2025 0:40:00		Kumai, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng
2	10/09/2025 4:00:00	Kumai, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng	
3	10/09/2025 6:20:00	Kumai, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng	
4	10/09/2025 14:50:00		Arut Selatan, Arut Utara

Sumber : Prakiraan Cuaca Stamet Iskandar Kotawaringin Barat

6. GIAT HARIAN PERSONIL

- Melaksanakan piket harian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Kotawaringin Barat

- b. Pemantauan informasi kondisi cuaca/Peringatan Dini BMKG dan titik api/Hotspot melalui SiPongi dan BRIN
- c. Menghimpun informasi kejadian dari masyarakat via Aplikasi Whatsapp, Instagram, maupun telepon
- d. Pemeriksaan berkala sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana
- e. Pembuatan laporan dan dokumentasi

7. LAPORAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu / 10 September 2025

Waktu : -

Jenis Kegiatan : Nihil

Lokasi : -

Jumlah Personil : -

Sarpras : -

Hasil : -

Kendala : Nihil

Dokumentasi

8. LAPORAN PENANGANAN BENCANA

No	Keterangan Kejadian	Dokumentasi
1	Laporan Kegiatan Tindak lanjut laporan warga 1 Tanah longsor 2 Banjir genangan di rumah dan lingkungan nya tergenang banjir Kejadian Hari/Tanggal kejadian : Rabu 10 September 2025 Pukul : 06.00 wib Laporan masuk Ke pos komando TRC BPBD Hari : Rabu Tanggal 10 September 2025 Pukul : 07.00 wib Lokasi kejadian : 1 Desa sungai kapitan ~ Tanah longsor	 

RT 06
~ Banjir genangan
RT 02

2 Kelurahan candi
Banjir genangan
RT 01
RT 02
RT 09

Respons Time Groundcek dan
penanganan :
Hari : Rabu
Tanggal : 10 September 2025
07.30 wib ~17.00 wib

Uraian Kegiatan :

- menerima laporan warga dan meneruskan ke pimpinan
- Kalaksa dan plt Kabid 2 Pak Andan Santana, ST MM memerintahkan untuk melakukan Groundcek / Penanganan ke lokasi
- Koordinasi dengan pihak RT kecamatan Kumai Polsek Kumai dan Babinsa
- porsonil gabungan melaksanakan penanganan di lokasi longsor RT 06 menebang pohon yang hampir roboh dan menyingkirkan material yang tertimpa longsor sedang lokasi banjir genangan dengan menyedot air yang masih menggenangi rumah warga dan lingkungan nya
- porsonil juga membantu warga memindahkan barang - barang yang masih tergenang air
- Pihak PUPR membongkar Grenase yang tersumbat dengan menggunakan exzafator

~Cuaca
Berawan

Yang terdampak
Tanah longsor
RT 06 Desa sungai kapitan (Data
terlampir)

Banjir genangan
Desa Sungai kapitan RT 02
30 Rumah



(Data terlampir) Fasilitas umum : Nihil Kelurahan candi RT 01 : 1 rumah RT 09 : 1 rumah RT 02 : 30 rumah (Data warga terlampir) Fasilitas umum Kantor Urusan Agama Kumai Kumai hulu RT 02 1 Rumah (data terlampir) Di lokasi debit air dalam rumah warga berkisar 20 cm - 30 cm Sedangkan di jalan lingkungan berkisar 30 cm - 100 cm Penyebab Kelurahan candi dan Kumai hulu : - Hujan lebat yang terjadi di Kecamatan Kumai - Grenase sangat kecil - rumah warga lebih rendah dari badan jalan - Air laut dalam keadaan pasang Desa sungai kapitan Debit air di sungai jayau masih tinggi Air laut masih pasang (Tidak bisa ditangani menunggu debit air turun terlebih dahulu Kerusakan rumah warga dan fasilitas umum akibat banjir : Belum di ketahui Kerusakan rumah akibat longsor : Dinding dapur retak Dinding Kamar mandi retak Atap rumah bolong Pemilik fatimah 2 KK 4 Jiwa RT 06 sungai kapitan Pejabat yang memerintahkan : Kalaksa BPBD Andan Santana,ST.MM PLT Kabid kedaruratan dan logistiq Porsonil yang melaksanakan penanganan Sayid Abdul Badawi	
---	--

Regu I : 1 M.Ramli (koordinator) 2 Tengku Ahmad Rofiq 3 Jefri kurniawan 4 A.saini 5 Jalaludin 6 Insan Tabarokah 7 Agung Tri Raharjo 8 Ried sulistian Regu 2 : 1 Bambang Sugiarto (koordinator) 2 Sudin Susanto 3 adolfus Bonaventura 4 Hendrik Regu 3 1 Perry doneng (koordinator) 2 Adi Karyadi 3 Sabarudin 4 Budiono 5 feronica Febriana Pihak terkait yang melaksanakan penanganan di lokasi : - Kasi trantib kecamatan Kumai beserta MPA - Polsek Kumai - Koramil kumai - perangkat kelurahan candi ~ TAGANA DINSOS ~ Relawan IEA Pbun ~ Warga Sekitar Peralatan yang digunakan : - 1 unit mobil tangky suplai - 1 unit mobil Tangky suplay kecamatan Kumai - 1 unit mobil peralatan - mesin Robin 2 unit milik Tagana - mesin matri jinjing 2 unit BPBD - 1 unit mesin apung BPBD - 3 unit mesin Robin milik warga - Selang - dll Hasil Penanganan Perihal Longsong Untuk pohon - pohon yang di kwatir roboh sudah di tangani tim TRC dan rumah warga yang terdampak sudah di tinjau dari pihak perkim Perihal Banjir genangan	
--	--

	Beberapa rumah warga sudah aman (kering dari genangan) Sedangkan di RT 02 candi debit air di lingkungan/halaman rumah warga berkisar 10 cm - 30 cm masih tergenang	
--	--	--

Demikian disampaikan laporan harian kegiatan ini untuk dipergunakan lebih lanjut. Mohon untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19730815 199903 1 012