



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 23 September 2025

Nomor : 600.1.10/246/KEC.SBG/EKBANG
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Mohon Perbaikan Jembatan Yang Rusak.**

Yth. Pimpinan PT. AMS Estate SJRE

di -

Tempat.

Berdasarkan tinjauan kami ke lapangan tanggal 19 September 2025 sebagaimana hal tersebut diatas, dilaporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada saat ini terdapat 2 (dua) Unit jembatan pada Poros jalan Penunjang Lintas Selatan, yang berlokasi di Dusun Ranyai Tengah, Desa Ranyai, Kecamatan Seberuang, Jembatan Lulung Ubat (sebelum Perkuburan) dengan volume ± Panjang 8 M x Lebar 4 M dan Jembatan Mulai (Sungai Ranyai) dengan volume ± Panjang 12 M x Lebar 4 M;
- Bahwa akibat dari kerusakan tersebut telah dan sangat mengganggu arus transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan Seberuang, Semitau dan Suhaid serta dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat);
- bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, dimohon kepada Bapak agar berkenan dan segera mengalokasikan dana (CSR) untuk perbaikan jalan dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- sebagai bahan pertimbangan, juga kami lampirkan foto fisik kerusakan jembatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Camat Seberuang,



FRANSISKUS, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 197408172004011001

DOKUMENTASI JEMBATAN MULAI (SUNGAI RANYAI)



DOKUMENTASI JEMBATAN LULUNG UBAT (SEBELUM PERKUBURAN)

