



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cilik Riwt II Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telp. (0532) 27772-2067330, Fax (0532) 27773 Pos-el: bpbd_kobar@yahoo.co.id




LAPORAN HARIAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Selamat Sore, Izin melaporkan kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta giat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Rabu **03 September** 2025 sebagai berikut :


1. PRAKIRAAN CUACA



2. INFORMASI PRAKIRAAN PASANG SURUT HARIAN




3. PRAKIRAAN CUACA MARITIM



4. TITIK API (HOTSPOT)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	ARUT SELATAN	Mendawai, Kenambui, Rangda, Sulung, Runtu, Pasir Panjang		4	1		2		2						9
2	ARUT UTARA	Sambi, Gandis, Panahan, Kerabu, Penyomban, Pandau, Kel. Pangkut, Sungai Dau	2		1		2	9	14						28
3	KOTAWARINGIN LAMA	Rungun, Tempayung, Riam Durian, Kotawaringin Hulu, Kotawaringin Hilir					1	1	5	1					8
4	KUMAI	Kumai Hulu, Teluk Pulai, Keraya, Teluk Bogam, Sebuai Timur					3		14						17
5	PANGKALAN BANTENG	-													0
6	PANGKALAN LADA	-													0
TOTAL KEMUNCULAN :			2	4	2	0	8	10	35	1	0	0	0	0	62

Sumber : <https://sipongi.menlhk.go.id/>



5. PERINGATAN DINI CUACA

No	Waktu Peringatan Dini	Wilayah Peringatan Dini Awal	Wilayah Peringatan Dini Perluasan
1	03/09/2025 0:00:00		
2	03/09/2025 0:00:00		

Sumber : Prakiraan Cuaca Stamet Iskandar Kotawaringin Barat

6. GIAT HARIAN PERSONIL

- Melaksanakan piket harian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Kotawaringin Barat
- Pemantauan informasi kondisi cuaca/Peringatan Dini BMKG dan titik api/Hotspot melalui SiPongi dan BRIN
- Menghimpun informasi kejadian dari masyarakat via Aplikasi Whatsapp, Instagram, maupun telepon
- Pemeriksaan berkala sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana
- Pembuatan laporan dan dokumentasi

7. LAPORAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu / 3 September 2025

Waktu : -

Jenis Kegiatan : Nihil

Lokasi : -

Jumlah Personil : -


Sarpras : -

Hasil : -

Kendala : Nihil

Dokumentasi

8. LAPORAN PENANGANAN BENCANA

No	Keterangan Kejadian	Dokumentasi
1	Laporan Kegiatan Tindak lanjut laporan warga yang rumah nya tergenang banjir Kejadian Hari/Tanggal kejadian : Rabu 3 September 2025 Pukul : 19 .00 wib Laporan masuk Ke pos komando TRC BPBD Pukul : 19.30 wib Lokasi kejadian : Jl Musang RT 05 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan 2,6798S 111,6327E Respons Time Groundcek dan penanganan : Hari : Rabu Tanggal : 3 September 2025 20.00 wib - 00.00 Uraian Kegiatan :	 3 Sep 2025 22.56.22 2,6841S 111,6335E 249° W No.17 Jalan Musang Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah DIAS DAWI Index number: 4089 3 Sep 2025 23.12.51 2,6798S 111,6327E 121° SE No.17 Jalan Musang Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah DIAS DAWI Index number: 4090

- menerima laporan warga dan meneruskan ke pimpinan
- PLT Kabid 2 Pak Andan Santana, ST MM memerintahkan untuk melakukan Groundcek / Penanganan ke lokasi
- Melaksanakan Groundcek ke beberapa lokasi yang sering di genangi banjir warung makan Ayayan Jl Iskandar kelurahan mendawai Jl singamaruta dan Jl musang
- Di Jl musang di laksanakan penanganan karena debit air cukup tinggi sampai menggenangi rumah warga Sedangkan lokasi yang lain masih aman
- porsonil melaksanakan penanganan di Jl musang kelurahan Sidorejo dengan penyedotan air yang menggenangi dalam rumah warga
- porsonil juga membantu beberapa warga orang dewasa bayi dan balita yang mengungsi ke rumah lain yang tidak di genangi banjir (aman) tidak jauh dari lokasi kejadian

~Cuaca
Hujan ringan sampai lebat

Yang terdampak

- 1 buah barakan 5 pintu milik pak Adul
- 1 buah barakan 6 pintu milik pak Mujiono
- 1 buah barakan 6 pintu milik pak MIN
- 2 Buah rumah milik ibu Ita sari dan ibu Restami

Di lokasi debit air dalam rumah warga berkisar 5 cm - 20 cm
Sedangkan di jalan lingkungan berkisar 5 cm - 50 cm

Penyebab



	Hujan lebat yang terjadi di dalam kota pangkalan Bun dan sekitar nya Pejabat yang memerintahkan : Andan Santana,ST.MM PLT Kabid kedaruratan dan logistiq Porsonil yang melaksanakan penanganan 1 Sayid Abdul Badawi 2 Agung Hendra 3 Sudin Susanto Pihak terkait yang melaksanakan penanganan di lokasi : ~ TAGANA ~ Relawan Huma Singgah Itah ~ Warga Sekitar Peralatan yang digunakan : - 1 unit mobil peralatan BPBD - 1 Unit mesin jinjing - 2 Selang - 3 unit mesin Robin milik warga - 3 unit selang milik warga Hasil Penanganan ~ Dalam rumah warga dan barakan yang tergenang dapat di tangani sudah kering sedangkan di jalan lingkungan masih tergenang ± 30 cm ~ Saat Selesai penanganan hujan ringan kembali terjadi di harapkan untuk lokasi bisa di monitor kembali besok hari di kwatir kan rumah warga tergenang kembali	
--	---	--

Demikian disampaikan laporan harian kegiatan ini untuk dipergunakan lebih lanjut. Mohon untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
19730815 109903 1 012