



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cilik Riwut II Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telp. (0532) 27772-2067330, Fax (0532) 27773 Pos-el: bpbd_kobar@yahoo.co.id




LAPORAN HARIAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Selamat Sore, Izin melaporkan kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta giat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Kamis **16 Oktober** 2025 sebagai berikut :


1. PRAKIRAAN CUACA



2. INFORMASI PRAKIRAAN PASANG SURUT HARIAN




3. PRAKIRAAN CUACA MARITIM



4. TITIK API (HOTSPOT)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	ARUT SELATAN	Mendawai, Kenambui, Rangda, Sulung, Runtu, Pasir Panjang, Baru		4	1		2		2	1	1	2			13
2	ARUT UTARA	Sambi, Gandis, Panahan, Kerabu, Penyomban, Pandau, Kel. Pangkut, Sungai Dau, Suka Rami	2		1		2	9	14	5	49	2			84
3	KOTAWARINGIN LAMA	Rungun, Tempayung, Riam Durian, Kotawaringin Hulu, Kotawaringin Hilir, Lalang, Babual Baboti					1	1	5	1	5	1			14
4	KUMAI	Kumai Hulu, Teluk Pulau, Keraya, Teluk Bogam, Sebuai Timur					3		14						17
5	PANGKALAN BANTENG	Karang Mulya									1				1
6	PANGKALAN LADA	-													0
TOTAL KEMUNCULAN :			2	4	2	0	8	10	35	7	56	5	0	0	129



Sumber : <https://sipongi.menlhk.go.id/>

5. PERINGATAN DINI CUACA

No	Waktu Peringatan Dini	Wilayah Peringatan Dini Awal	Wilayah Peringatan Dini Perluasan
1	16/10/2025 0:00:00		
2	16/10/2025 0:00:00		

Sumber : Prakiraan Cuaca Stamet Iskandar Kotawaringin Barat

6. GIAT HARIAN PERSONIL

- Melaksanakan piket harian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Kotawaringin Barat
- Pemantauan informasi kondisi cuaca/Peringatan Dini BMKG dan titik api/Hotspot melalui SiPongi dan BRIN
- Menghimpun informasi kejadian dari masyarakat via Aplikasi Whatsapp, Instagram, maupun telepon

- d. Pemeriksaan berkala sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana
- e. Pembuatan laporan dan dokumentasi

7. LAPORAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : Kamis / 16 Oktober 2025

Waktu : -

Jenis Kegiatan : Nihil

Lokasi : -

Jumlah Personil : -

Sarpras : -

Hasil : -

Kendala : Nihil

Dokumentasi

8. LAPORAN PENANGANAN BENCANA

No	Keterangan Kejadian	Dokumentasi
1	LAPORAN KEGIATAN PENANGANAN TRC-BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 Laporan Kegiatan Penanganan lokasi yang sering tergenang banjir genangan Lokasi kejadian : S sepanjang jalan H udan said kelurahan baru 2,6712S 111,6380E Respons Time penanganan : Hari : Kamis Tanggal : 16 Oktober 2025 08.00 wib - 16.00 wib Uraian Kegiatan : - PLT Kabid 2 Pak Andan	 2,6708S 111,6378E Jalan Sukma Aryaningrat Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Altitude: 46.5m DIAS 06W Index number: 4573 16 Okt 2025 09:14:11 2,6708S 111,6378E Jalan Sukma Aryaningrat Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Altitude: 46.5m DIAS 06W Index number: 4572 16 Okt 2025 09:14:11

Santana,ST MM memerintahkan untuk melakukan Penanganan ke lokasi

- Koordinasi dengan tim PUPR , pihak kelurahan baru dan damkar serta pihak CBI
- porsonil melaksanakan penanganan dengan penyemprotan grenase yangvdi penuhi tanah dan sampah

~Cuaca
Panas berawan

Yang terdampak
Pertokoan di jalan H udan said sering tergenang banjir bila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat

Penyebab
~ Saluran grenase di penuhi oleh tanah dan sampah

~ Sering terjadi hujan di lokasi dengan intensitas sedang hingga lebat

Pejabat yang memerintahkan :
Andan Santana,ST.MM
PLT Kabid kedaruratan dan logistiq

Porsonil yang melaksanakan penanganan

1 Sayid abdul badawi

Porsonil regu 3
1 Perry doneng (danru / koordinator)
2 Adi Karyadi
3 Sabarudin
4 Budiono
5 Feronica
6 Adytia
7 Ardi suhada

Pihak terkait yang melaksanakan penanganan di lokasi :

- ~ Dinas PUPR
- ~ Dinas Damkar kobar
- ~ pihak perangkat kelurahan baru
- ~ pihak CBI / Mercure

Peralatan yang digunakan :



- 2 unit mobil Tangky suplay
- 1 unit Tangky suplay dinas damkar kobar
- 3 Selang
- 3 nosel
- cangkul
- 3 ban mobil untuk menarik sampah di dalam parit
- tali selang
- Tali biasa

Hasil Penanganan

~ Hari ke 2 penanganan Grenase yang mampet dapat berfungsi kembali

± 50 meter setelah di tangani oleh tim

Total 2 hari kegiatan :

Hari pertama : 20 meter

Hari ke dua : 50 meter

Total yang berhasil di tangani : ± 70 meter

UP penggunaan mobil Tangky suplay

~ mobil Tangky Budi

7 kali menyemprot

6 kali menyedot air di sungai Buun

Bantuan BBM untuk mesin sibora

Pertamax dari CBI 10 liter

~ Mobil Tangky sabar

5 kali menyemprot

4 kali menyedot air di sungai Buun

BBM mesin sibora : Habis di pergunakan

Rencana besok hari Jumat tanggal 17 Oktober akan di laksanakan kembali penanganan sampai dengan bundaran pasar baru



Demikian disampaikan laporan harian kegiatan ini untuk dipergunakan lebih lanjut. Mohon untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19730815 199903 1 012