

PEMANTAUAN DEBIT AIR DAN LUAPAN AIR SUNGAI DI PETUK KATIMPUN

Hari : Kamis

Tgl/bln : 30 Oktober

Tahun : 2025

Pukul : 13.00 s/d selesai

AKIBAT/DAMPAK YANG DITIMBULKAN -

KRONOLOGIS -

Daerah yang di Pantau BPBD Kota Palangka Raya

1. Jl.Petuk Katimpun, Kel.Petuk Katimpun, Kec.Jekan Raya*

- a. Kedalaman Sungai $\pm 4,5$ Meter
- b. Tiga hari terakhir Ada Kenaikan ± 1 M info dari warga Sekitar.
- c. Aktifitas Masyarakat normal

KERUSAKAN-

SAPRAS

- 1 Unit Mobil Hilux BPBD Kota Palangka Raya

PENGUNGS:-

LANGKAH YANG DIAMBIL

- Anggota TRC BPBD Kota Palangka Raya melakukan pemantauan dilokasi Rawan banjir dan hasil pemantauan di laporkan ke pimpinan.

PERSONIL YANG TERLIBAT

- TRC BPBD Kota Palangka Raya Regu II

Demikian laporan dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan kami sampaikan kembali.

TRC BPBD Kota Palangka Raya

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.5 Kota Palangka Raya

Dokumentasi terlampir.

PUSDALOPS BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl.Tjilik Riwut Km.5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

CALL CENTER



Patut Surono : 0822-5400-6245

Yen Saputra : 0813-4862-5236

Balap Sipet : 0822-5588-2532

Kenali Ancamannya, Kurangi Resikonya.

- Sadar Bencana.

- Siaga Bencana.

- Tanggap Bencana.

- Siap Untuk Selamat.

- Bersinergi dalam menghadapi Bencana.

SALAM TANGGUH !



SALAM KEMANUSIAAN KEMANUSIAAN 🇮🇩

@@@annajft





